

F.I.D.A.L.
COMITATO REGIONALE VENETO
COMMISSIONE IMPIANTI

 CODICE **PD01** agg **25/02/2012** CODICE CONI **1/17** CLASSIFICAZIONE IMPIANTO **FUNZIONALE**

PROVINCIA	PADOVA	COMUNE	Abano Terme	NOME IMP.	Stadio delle Terme				
INDIRIZZO	Via dello Stadio			TEL.		LOC.	Monte Ortone		
PROPRIETA'	Comune Abano Terme		GESTIONE			TEL.	049 8669241		

CLASSE D'ESERCIZIO	B	CORSIE PISTA	6	MANTO PISTA	Rub Tan S	FOSSA SIEPI	int	ILUMINAZIONE	200 LUX	PORTALE	
RAGGIO	37,7	CORSIE RETT.	6	MANTO PEDANE	Rub Tan S	PED. LUNGO		B. TRIPLO		m.	9 11 13
ORIENTAMENTO RETTILINEO	no-se		VENTO DOMINANTE DIURNO				VENTO DOMINANTE SERALE				

DISCO / MARELLO	si	SOLO DISCO		H RETE		GABBIA MARTELLO	esterna	H RETE	6 7	PESO n°	1	esterna	prato
P. GIAVELLOTTO	1	P. SALTO ALTO	1	P. SALTO ASTA	1	RECINZIONE	si	TRIBUNA COPERTA	750	GRADINATA	0	POSTEGGI	150
ZONA RISCALDAMENTO	esterno su campi ausiliari												

DATA OMOLOGAZIONE / OM.					ULTIMO SOPRALUOGO								
29/09/99	TOMMASI												

COORDINATE	45	°	21	'	10,30	"	<i>Nord</i>	11	°	45	'	47,15	"	<i>Est</i>	QUOTA	9	Temp. Stagionale		prima.		estate		aut.no
------------	-----------	---	-----------	---	--------------	---	-------------	-----------	---	-----------	---	--------------	---	------------	-------	----------	------------------	--	--------	--	--------	--	--------

2004 La pedana per il lancio del martello/disco è stata collocata fuori dello stadio principale, è stata riutilizzata la vecchia gabbia, sarebbe da sostituire la rete. (Spedita Fidal Roma settore impianti schema per omologazione nuova Gabbia, mai avuta risposta).

2003 La zona di caduta del peso, realizzata nuova dietro la partenza dei 100 m, risulta più alta della pedana, occorre eseguire spianamento della zona di caduta.

Segnaletica usurata sarebbe opportuno che l' Ente proprietario ne programmasse il rifacimento

