

CODICE	PD14	agg	25/02/2012	CODICE CONI	5/7	CLASSIFICAZIONE IMPIANTO	FUNZIONALE													
PROVINCIA	PADOVA	COMUNE	Padova			NOME IMP.	D. Colbacchini													
INDIRIZZO	P.le Azzurri d' Italia				TEL.	049 600092	LOC.	Arcella												
PROPRIETA'	Comune di Padova			GESTIONE				TEL.												
CLASSE D'ESERCIZIO	B	CORSIE PISTA	6	MANTO PISTA	Polistar Conipur SP		FOSSA SIEPI	int	ILUMINAZIONE			PORTALE	si							
RAGGIO	36	CORSIE RETT.	6	MANTO PEDANE	Polistar Conupur SP		PED. LUNGO		B. TRIPLO	m.	9	11	13							
ORIENTAMENTO RETTILINEO	no-se		VENTO DOMINANTE DIURNO						VENTO DOMINANTE SERALE											
DISCCO / MARELLO	si	SOLO DISCO	si	H RETE	5	5	GABBIA MARTELLO	int	H RETE	7	9	PESO n°	2	int	prato					
P. GIAVELLOTTO	1	P. SALTO ALTO	1	P. SALTO ASTA	1	RECINZIONE	si	TRIBUNA COPERTA	1000	GRADINATA	200	POSTEGGI	50							
ZONA RISCALDAMENTO	inesistenti																			
DATA OMOLOGAZIONE / OM.						ULTIMO SOPRALUOGO														
24/07/64	BRESSA					BRESSAN														
24/05/83	TODINI																			
11/08/09	TOMMASI																			
COORDINATE	45	°	25	'	48,42	"	<i>Nord</i>	11	°	53	'	9,55	"	<i>Est</i>	QUOTA	12	Temp. Stagionale	prima.	estate	aut.no

Sono in fase avanzata i lavori di ristrutturazione, impresa esecutrice Ditta Sartori.
 E' stato eseguito controllo in corso d' opera in cui sono state date opportune indicazioni relativamente all' allungamento della pedana dei salti in estensione posta sul rettilineo opposto all'arrivo, altre indicazioni date per la sistemazione della zona di accesso al campo.
 I lavori programmati prevedono la rimozione degli attuali cordoli in calcestruzzo e la loro sostituzione con cordoli antinfortunistici, lievo del manto e messa in opera di nuovo manto.
 Sull' impianto rimangono le due gabbie una per il martello ed una per il disco.
Attenzione: Pedana salto in lungo: batturta a 4m, in deroga al RTI, in quanto la buca è lunga solo 6 metri

Sull'impianto si erano manifestate grosse problematiche relativamente alla gabbia del martello e alla zona di caduta. Essendo questo campo utilizzato, giornalmente, da un cospicuo numero di Atleti come campo di allenamento, la zona di caduta, stante la carente opera di manutenzione, risulta alquanto impervia, tale da mettere a repentaglio la sicurezza stessa dei Giudici di Gara.
 Nell' anno 2002 è stata montata nuova gabbia e sistemata la zona di caduta.
 Tra le attrezzature si segnala che gli ostacoli non si rovesciano all' impatto.
 L'impianto è dotato anche di impianto coperto con rettilineo, pedana per il salto con l'asta e per il salto in alto.
 Numero 89 elenco impianti Fidal Roma settore impianti.
 L' impianto in precedenza era noto come Stadio Arcella.



Data di acquisizione delle immagini: 5/26/2009

© 2011 Google
Image © 2011 Aerodata International Surveys
© 2011 Europa Technologies
© 2011 Tele Atlas

45°25'47.95"N 11°53'10.78"E elev 10 m

Google earth

Alt 370 m